

031.08.2022

EMISSIONE

31.08.22

7:57

31.08.22

9:57

REV. 17

DATA

DESCRIZIONE

DATA

FRAMA

DATA

FRAMA

VERIFICA

APPROVAZIONE

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%:
realizzazione di isolamento termico di superfici opache orizzontali e verticali
e sostituzione di serramenti (Superbonus 110%)
CONDOMINIO FOLAGHE 26-30 - XD.05140 - C.I. 15216
Via delle Folaghe, 26-30 - Favaro Veneto (VE)
PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTO PROSPETTI

ELABORATO

COMMITTEE

Insula spa

Piazzale Roma, Santa Croce 482,
30135 Venezia (VE)

Ing. Valter Rompato
RUP

COORDINATORE

DESEGNATORE

SV

SCALA

1:100

FILE

1038-AK114-AET04-K-00

DATA

31.08.2022

ARKLOOK
ahead of time

ARKLOOK S.r.l.


CORPO M. FORM. 28 - 41012 CARRI (MO) - Italia
Tel (+39)059.71.43.297
PEC: amministrazione@pec.arklook.it
C.E. n° PUA/1038/07/10387

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE

PROSPETTO EST
Scala 1:100
EST ELEVATION
1:100 Scale



PROSPETTO NORD
Scala 1:100
NORD ELEVATION
1:100 Scale



PROSPETTO OVEST
Scala 1:100
OVEST ELEVATION
1:100 Scale



PROSPETTO SUD
Scala 1:100
SUD ELEVATION
1:100 Scale



INTERVENTI	LAVORAZIONI
<div>A</div> <div>Infisso esterno - Tipo A</div>	<div>1. Rimozione infisso esistente comprensivo di zanzariera e cassonetto</div> <div>2. Rimozione bancale</div> <div>3. Nuovo falso telaio</div> <div>4. Nuovo infisso completo di cassonetto con avvolgibile (opzionale zanzariera)</div>
<div>B</div> <div>Infisso esterno - Tipo B</div>	
<div>C</div> <div>Infisso esterno - Tipo C</div>	
<div>D</div> <div>Infisso esterno - Tipo D</div>	
<div>E</div> <div>Infisso esterno - Tipo E</div>	
<div>F</div> <div>Infisso esterno - Tipo F</div>	
<div>G</div> <div>Infisso esterno - Tipo G</div>	
<div>H</div> <div>Infisso esterno - Tipo H</div>	
<div>I</div> <div>Infisso esterno - Tipo I</div>	
<div>J</div> <div>Infisso esterno - Tipo J</div>	
<div>K</div> <div>Infisso esterno - Tipo K</div>	
<div>L</div> <div>Infisso esterno - Tipo L</div>	
<div>M</div> <div>Infisso esterno - Tipo M</div>	
<div>Imbotti finestre e portafinestre</div>	<div>1. Stesura collante per pannelli</div> <div>2. Posi di pannello in aerogel</div> <div>3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro</div> <div>4. Stesura di primer</div> <div>5. Stesura di malta bicomponente elastica rinforzata con rete in fibra di vetro</div> <div>6. Nuova imbotta in ceramica con davanzele in sovrapposizione all'esistente</div>
<div>Involucro verticale esistente NON oggetto di coibentazione</div>	<div>1. Rasatura armata intonaco con fibra di vetro</div> <div>2. Tintaggio, colorazione su indicazione D.L.</div>
<div>Involucro verticale esistente NON oggetto di coibentazione</div>	<div>1. Pulitura e ripristino CLS ammalorato</div> <div>2. Protezione, impermeabilizzazione e tintaggio</div>
<div>Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)</div>	<div>1. Stesura collante per pannelli</div> <div>2. Posi di pannello in EPS graffiato</div> <div>3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro</div> <div>4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.</div> <div>5. Posi di eventuali barriere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)</div>
<div>Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)</div>	<div>1. Stesura collante per pannelli</div> <div>2. Posi di pannello in Sifert</div> <div>3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro</div> <div>4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.</div> <div>5. Posi di eventuali barriere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)</div>
<div>Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)</div>	<div>1. Stesura collante per pannelli</div> <div>2. Posi di pannello in XPS</div> <div>3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro</div> <div>4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.</div> <div>5. Posi di eventuali barriere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)</div>
<div>Lattineria copertura</div>	<div>1. Rimozione e smaltimento di lattineria (cornicione) di copertura esistente</div> <div>2. Posi di nuovo cornicione in lattineria, colore RAL a scelta D.L.</div>
<div>Rivestimento in pietra naturale</div>	<div>1. Rimozione e smaltimento vecchio rivestimento</div> <div>2. Posi di nuovo rivestimento in pietra naturale con idoneo collante</div>
<div>Discendenti pluviali</div>	<div>1. Rimozione e smaltimento dei discendenti esistenti, compresi i fissaggi</div> <div>2. Posi di nuovi discendenti pluviali con staffaggi adatti ai sistemi a cappotto, colore RAL a scelta D.L.</div>
<div>Implantistica elettrica</div>	<div>1. Distacco momentaneo di implantistica elettrica al fine di permettere la posa del cappotto</div> <div>2. Riposizionamento con idonei staffaggi di implantistica elettrica</div>
<div>Motococondensanti esterne</div>	<div>1. Distacco momentaneo di motococondensanti al fine di permettere la posa del cappotto</div> <div>2. Riposizionamento con idonei staffaggi per motococondensanti</div>
<div>Griglie di aerazione</div>	<div>1. Rimozione e smaltimento delle griglie di aerazione esistenti</div> <div>2. Posi di nuove griglie idonee ai sistemi a cappotto</div>
<div>Coibentazione copertura</div>	<div>1. Preparazione del fondo di posa (pulizia, raschiatura,...)</div> <div>2. Posi di barriera al vapore</div> <div>3. Posi di primer bituminoso</div> <div>4. Posi di pannello isolante</div> <div>5. Posi di guaina impermeabilizzante elastica e manto di copertura</div>
<div>Nuovo manto di copertura perultima ingresso</div>	<div>1. Rimozione e smaltimento rivestimento esistente</div> <div>2. Massetto in pendenza</div> <div>3. Posi di malta bicomponente elastica a base cementizia</div> <div>4. Nuova copertura in grès</div>
<div>Tende solari</div>	<div>1. Rimozione tende solari esistenti</div> <div>2. Riposizionamento eventuale tendaggi (non incluso - a cura del condominio)</div>