


Degrado delle porazioni metalliche ossidate e corrosive



Dissesti e discontinuità della pavimentazione manomessa



Lastre del rivestimento lapideo distaccate dal paramento murario del ponte



Porzione di una chiave dell'armilla in pietra lesionata e con porzioni mancanti




Seconda chiave dell'armilla con porzione mancante




Vista delle lesioni della chiavi in pietra di connessione con la volta in muratura




PONTE DEI MENDICANTI – PROSPETTO NORD
SCALA 1:50




PONTE DEI MENDICANTI – SEZIONE A-A
SCALA 1:50




PONTE DEI MENDICANTI – PIANTA
SCALA 1:50



PONTE DEI MENDICANTI – SEZIONE TRASVERSALE B-B
SCALA 1:50



PONTE DEI MENDICANTI – PROSPETTO SUD
SCALA 1:50



LEGENDA DEL DEGRADO:

	Distacco e Deformazione rivestimento lapideo		Fessurazioni o Fratturazioni
	Patina biologica		Distacco - Mancanza
	Colatura con alterazione cromatica		Presenza di vegetazione
	Erosione		Intonaco ammalorato con mancanza dello strato superficiale di finitura
	Degradazione differenziale		Mancanza di intonaco
	Ossidazione delle porzioni metalliche anche con riduzione della sezione		

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 616/2019 - 851/2022
Decreto del Sindaco della Città di Venezia n° 69630 del 14/02/2022

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE CITTÀ DI VENEZIA 	SOGGETTO ATTUATORE CITTÀ DI VENEZIA
Ordinanza CDPC n° 851/2022	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI SETTORE VIABILITÀ VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITÀ VENEZIA C.S.I.

14959-22
MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE PER GARANTIRE ACCESSO
ALL'OSPEDALE CIVILE
CUP J77H21001580001

FASE PROGETTO ESECUTIVO		TAVOLA 14959-22.P.E.05 - SDF PONTE MENDICANTI			
DESCRIZIONE	SCALA 1:50	DATA 15/11/22	FILE Rilievo - febb		
DEGRADAZIONE					
ELABORATI GRAFICI : STATO DI FATTO - PONTE DEI MENDICANTI, RILIEVO E DEGRADO					
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Arch. Cons. Cristian Tonetto COLLABORATORE DEL R.U.P. Arch. Claudio Biscontin		 PROGETTISTA E D.L.L. Ing. Marcello Scarpa CSP E CSE Ing. Giacomo Zorzato			
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	15/11/22	consegna progetto esecutivo	M.S.	M.S.	M.S.